


Composition :



Les règles à respecter :

Avant l'engagement :

- ✓ Vérifier le bon état général du masque.
- ✓ Contrôler la pression de la bouteille > 180 bars 200 bars et > 280 bars pour 300 bars.
- ✓ Vérifier l'armement du sifflet.
- ✓ Etablir un code d'alerte (sonore, filaire ou radio).
- ✓ Capeler l'A.R.I. à l'air frais.
- ✓ Contrôler l'étanchéité du masque.

Pendant l'engagement :

- ✓ Se présenter au contrôleur.
- ✓ Utilisation de la ligne de vie ou LDV.
- ✓ Effectuer les reconnaissances et les attaques en suivant les procédures.
- ✓ Suivre les règles de déplacement en milieu difficile.

Après l'engagement :

- ✓ Nettoyage du masque et tous les autres éléments.
- ✓ Remplir les bouteilles et vérifier la pression d'air.
- ✓ Ranger le matériel à son emplacement d'origine après contrôle et plombage par le responsable gonflage.
- ✓ Discuter des problèmes rencontrés avec hiérarchie.

La procédure opérationnelle :

RAPACE


- ✓ Ouverture complète du Robinet.
- ✓ Ajustement du harnais.
- ✓ Pression du manomètre.
- ✓ Armement du système sonore de détresse.
- ✓ Code de communication.
- ✓ Etanchéité du masque.

Vérifier le matériel d'exploration.


- ✓ Lampe.
- ✓ Ligne guide ou LDV.
- ✓ Liaison personnelle.
- ✓ Système sonore de détresse.

Règles :

- ✓ Toujours travailler en binôme.
- ✓ Le binôme sortant est prioritaire sur le rentrant.
- ✓ Lors qu'un signal de détresse retentit tous les binômes engagés doivent ressortir.
- ✓ Si la reconnaissance n'est pas terminée il faut amarrer la ligne guide avant de faire demi tour.
- ✓ Toujours descendre les escaliers en marche arrière.



Progression du binôme.



Reconnaissance d'une pièce.